

ОДОБРЯВАМ:
КМЕТ:

Л. КИРОВ

ПРОТОКОЛ

Днес 06.08.2015г. в изпълнение на заповед №РД-730/06.08.2015г. на кмета на община Елхово, и във връзка с разпоредбите на чл. 195 от ЗУТ, комисия в състав:

1. Велик Динков Великов- вр. и. д. н-к отдел "СУ, ОС и ТСУ", община Елхово

2. инж. Веса Методиева Алексиева-Димитрова – мл. експерт в отдел "СУ, ОС и ТСУ"

3. Андон Колев Андонов –гл. специалист "СУ, ОС и ТСУ"

4. инж. Николай Христов Георгиев – инспектор Държавен пожарен контрол и превантивна дейност в РС"ПБЗН" гр.Елхово, в присъствието на кметския заместник Величка Кръстева Динева,

посети засегнатите от пожара на 05.08.2015год. жилищни имоти, находящи се в с.Вълча поляна на ул."Янко Кирчев"№ 4, собственост на Атанас Димитров Драганов и ул."Янко Кирчев" №5, собственост на Тончо и Желязко Димитрови Карагъзови и констатира следното:

1. Сградата е разположена в имот V₅₅, в кв.5 по плана на с.Вълча поляна, община Елхово с административен адрес ул."Янко Кирчев" №4, община Елхово, област Ямбол, а п.V₅₅ и VI₅₅, кв.5 са записани по разписан лист на Димитър Драганов Колев- б.ж.

Ползвател на имота е Атанас Димитров Драганов.

Сградата е с размери 11,40м на 6,60м и със застроена площ ЗП= 75,24м² /11,40м х 6,60м/ и по разпределение включва четири помещения съответно с 26,84м²; 14,11м²; 12,60 м² и 15,12м². Кота 0+000 е на 0+60, а височината до корниза е +2,30м.

Сградата представлява жилищна постройка с паянтова конструкция с частични полумасивни елементи на една от стаите, дървена покривна конструкция и каратаван, дървена дограма и ел. инсталация.

При пожара изцяло е изгоряла дървената покривна конструкция, таванския гредоред, дървената дограма.

Стените са почти изцяло унищожени, освен източната стена на сградата и частично южната фасада на къщата. Унищожена е ел. инсталацията.

При пожара е унищожено цялото имущество на собственика.

От запад има остатъци от пристройка с размери 7,70м x 4,60м = 45,42 м², т.е. ЗП -45,42м², ползваща се за стопански нужди, от паянтова конструкция и покрита с керемиди на дървена конструкция, скатен покрив.

Сградата включително и пристройката към нея в този вид не могат да бъдат обитавани. Същата не може да бъде възстановена.

2.Втората сграда предмет на огледа е разположена в имот VII -74 в кв.4 по плана на с.Вълча поляна, община Елхово, с административен адрес ул.“Янко Кирчев“№ 5, записан по разписен лист на Димитър Тончев Карагъзов – б.ж.

Имота със сградата е наследствен и съсобствен на Тончо Димитров Карагъзов и Желязко Димитров Карагъзов - ползвател.

Сградата е с размери 8,10м на 6,60м и със застроена площ ЗП= 53,46м² /8,10м x 6,60м/ и по разпределение включва три помещения съответно с 15,60м²; 10,23м²; 7,92 м² и коридор 7,2м². Кота 0+000 е на 0+60, а височината до корнизата е +3,00м.

Сградата е с полумасивна конструкция, дървена покривна конструкция и тавански гредоред, дървена дограма и ел. инсталация.

При пожара изцяло е изгоряла покривната конструкция, таванския гредоред, дървената дограма. Паднал е тавана на същата.

Стените са частично унищожени. Унищожежа е ел. инсталацията.

При пожара е унищожено цялото обзавеждане на сградата.

От север е съществувала пристройка – лятна кухня от две помещения със 18,98м² и 20,08м² с обща застроена площ на пристройката ЗП=39,06м² / 10,70м x 3,65м/ , от паянтова конструкция и покрита с керемиди на дървена конструкция.

Сградата в този вид не може да бъде обитавана.

Сградата, включително и лятната кухня не подлежат на възстановяване.

За обектите има снимков материал

КОМИСИЯ:

1...../ Велик Великов /

2...../инж.В.Алексиева/

3...../Андон Колев /

4...../инж.Н.Георгиев/